



FERNSEH ROTHMAYER
Ludwigshöhe 4A
85560 Ebersberg

Fernseh Rothmayer - Ludwigshöhe 4A - 85560 Ebersberg

Frau Julia Hümmer
Münchener-Straße 16
85560 Ebersberg

Rechnungsdatum: 05.09.2024
Leistungsdatum: 06.09.2024
Kundennummer: KD1195

Rechnung Nr. RE125-09/2024

Beschreibung

Betreff: Samsung LED-Fernseher schalten nach dem einschalten sofort wieder aus (LED blinkt 2x)
-defekten 50 Zoll Samsung LED-Fernseher abgeholt; 1xTechniker am 28.8.24 gesamt 2AE
-Gerät überprüft und Fehler ermittelt (defektes Panel (Bildschirm) und somit unwirtschaftlich für die Reparatur;
1xTechniker gesamt 3AE
-defekten Samsung LED-Fernseher wieder zugestellt; 1xTechniker am 6.9.24 gesamt 2AE

Produkt	Artikel-Nr.	Preis	Menge	Gesamt
Fahrzeugeinsatz A	9998	8.40€	1	8.40€
Kleinmaterial	9994	4.20€	1	4.20€
Abholpauschale	9969	25.21€	1	25.21€
Überprüfungspauschale LCD-/LED-/OLED-Fernseher	9970	50.42€	1	50.42€

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen auf unser Konto.

Nettopreis: 88.24€

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Zzgl 19% USt.: 16.76€

Mit freundlichen Grüßen
Michael Rothmayer

Rechnungsbetrag: 105.00€



Fernseh Rothmayer
Ludwigshöhe 4a
85560 Ebersberg
Tel. 08092-22480
www.fernseh-rothmayer.de
info@fernseh-rothmayer.de

Kto. Inh. Michael Rothmayer
Bank: Volksbank-EBE
IBAN: DE48 7016 9450 0002
5335 02
BIC: GENODEF1ASG

Inhaber: Michael Rothmayer
Steuer-Nr.: 112/264/30492
USt-ID: DE174808455
Finanzamt Ebersberg