



FERNSEH ROTHMAYER
Ludwigshöhe 4A
85560 Ebersberg

Fernseh Rothmayer - Ludwigshöhe 4A - 85560 Ebersberg

Herr Franz Schlammerl
Luitpoldring 20
85591 Vaterstetten

Rechnungsdatum: 22.12.2024
Leistungsdatum: 21.12.2024
Kundennummer: KD1246

Rechnung Nr. RE198-12/2024

Beschreibung

Betreff: bei Samsung UE55HU7590L LED-Fernseher kommt die Meldung "Lüfter überhitzt, schaltet ab -Defekten Samsung LED-Fernseher abgeholt und Metz Leih-Fernseher aufgestellt; 1xTechniker am 9.12.24 gesamt 6AE -Gerät zerlegt und Fehler ermittelt, Lüftermotor zerlegt und Lager gangbar gemacht, da kein Ersatzteil mehr erhältlich; 1xTechniker gesamt 12AE -reparierten Samsung LED-Fernseher wieder zugestellt und Leih-Fernseher wieder abgeholt; 1xTechniker am 21.12.24 gesamt 6AE

Produkt	Artikel-Nr.	Preis	Menge	Gesamt
AE	9999	8.40€	24	201.68€
Messgeräteinsatz	9995	8.40€	1	8.40€
Fahrzeugeinsatz C	9996	24.37€	1	24.37€
Kleinmaterial	9994	4.20€	2	8.40€

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen auf unser Konto.

Nettopreis: 242.86€

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Zzgl 19% USt.: 46.14€

Mit freundlichen Grüßen
Michael Rothmayer

Rechnungsbetrag: 289.00€



Fernseh Rothmayer
Ludwigshöhe 4a
85560 Ebersberg
Tel. 08092-22480
www.fernseh-rothmayer.de
info@fernseh-rothmayer.de

Kto. Inh. Michael Rothmayer
Bank: Kreissparkasse MSE
IBAN: DE86 7025 0150 0000
0764 89
BIC: BYLADEM1KMS

Inhaber: Michael Rothmayer
Steuer-Nr.: 112/264/30492
USt-ID: DE174808455
Finanzamt Ebersberg